## ■専用別売部材

●標準必要部材
◆必要に応じてお選びいただく部材

| 部材 | 型式 | 仕様 | コード | 価格 | 1缶式 フルオートタイプ 一般地向け 185L | 1缶式 フルオートタイプ 一般地向け 300L | 1缶式 フルオートタイプ 一般地向け 370L | 1缶式 フルオートタイプ 一般地向け 460L | セミオートタイプ 185L | セミオートタイプ 300L | セミオートタイプ 370L | セミオートタイプ 460L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CUF-37MJ3・37MJ2・37MJ1 | CUF-46MJ3・46MJ1 | | CUS-18MJ2・18MJ1 | | |
| 浴槽循環口 | UKB-M19R-C | 90℃曲がり・薄型、R1/2ネジ接続 | 1689240 | 9,450円（税抜9,000円） | | | | | | | | |
| | UKB-M19-C | ストレート・薄型、R1/2ネジ接続 | 1689239 | 9,450円（税抜9,000円） | | | | | | | | |
| | UKB-T1R | 90℃曲がり・薄型、タケノコ接続 | 2589276 | 12,600円（税抜12,000円） | | | | | | | | |
| | AFADNS4-C ★ | ストレート、R1/2ネジ接続 | 2589155 | 6,300円（税抜6,000円） | ●いずれかの1つが必要 | ●いずれかの1つが必要 | | | | | | |
| | AFADRL4-C ★ | 90℃曲がり、ロウ付け接続 | 2589156 | 6,300円（税抜6,000円） | | | | | | | | |
| | AFADRL5-C ★ | 90℃曲がり・薄型、ロウ付け接続 | 2589160 | 6,300円（税抜6,000円） | | | | | | | | |
| ふろアダプター | CHP-FA2R-C | 90℃曲がり・薄型、R1/2ネジ接続 | 2589258 | 9,975円（税抜9,500円） | | | | | | | | |
| | CHP-FA2-C | ストレート・薄型、R1/2ネジ接続 | 2589257 | 9,975円（税抜9,500円） | | | | | | | | |
| | CHP-T1R | 90℃曲がり・薄型、タケノコ接続 | 2589277 | 12,600円（税抜12,000円） | | | | | | | | |
| | ASADRL4-C ★ | 90℃曲がり、ロウ付け接続 | 2589178 | 6,300円（税抜6,000円） | | | | | ●いずれかの1つが必要 | | | |
| | ASADNL6-C | 90℃曲がり・薄型、タケノコ接続 | 2589177 | 6,300円（税抜6,000円） | | | | | | | | |
| | ASADNL7-C | 90℃曲がり・R1/2ネジ接続、高温水遮断仕様 | 2589181 | 9,975円（税抜9,500円） | | | | | | | | |
| | ASADNS7-C | ストレート・R1/2ネジ接続、高温水遮断仕様 | 2589182 | 9,975円（税抜9,500円） | | | | | | | | |
| 脚カバー | CTU-FC19-C | | 2589283 | 13,440円（税抜12,800円） | | | | | ◆ | | | |
| | CTU-FC20-C | | 2589282 | 12,600円（税抜12,000円） | | ◆ | | | | | | |
| | CTU-FC11A-C | | 2589241 | 12,600円（税抜12,000円） | ◆（370L用） | | | | | | | |
| | CTU-FC14-C | | 2589232 | 13,440円（税抜12,800円） | ◆（460L用） | | | | | | | |
| 配管カバー | CTU-HC11-C | | 2589233 | 6,300円（税抜6,000円） | ◆（370L用） | | | | | | | |
| | CTU-HC14-C | | 2589234 | 8,400円（税抜8,000円） | ◆（460L用） | | | | | | | |
| | CTU-HC18-C | | 2589268 | 6,300円（税抜6,000円） | | | | | ◆ | | | |
| | CTU-HC12-C | | 2589281 | 4,200円（税抜4,000円） | | ◆ | | | | | | |
| アース棒 | ANCSTC-C | | 2589167 | 451円（税抜 430円） | ◆ | ◆ | | | ◆ | | | |
| リモコンケーブル | AURK10A-C（10m） | | 2589149 | 2,310円（税抜2,200円） | ●環境に合わせていずれかを選択 | | | | | | | |
| | AURK20A-C（20m） | | 2589150 | 4,410円（税抜4,200円） | | | | | | | | |
| | AURK30A-C（30m） | | 2589151 | 6,300円（税抜6,000円） | | | | | | | | |
| 漏水センサー | CTU-RS1-C | | 2589023 | 3,150円（税抜3,000円） | ◆ | ◆ | | | ◆ | | | |
| 脚固定金具セット | CTU-FK3-C | | 2589227 | 1,260円（税抜1,200円） | ◆ | ◆ | | | ◆ | | | |
| 壁固定金具 | CTU-K2-C | | 2589025 | 2,100円（税抜2,000円） | ◆（370L用） | | | | | | | |
| | CTU-K5-C | タンク本体に1個付属 | 2589219 | 1,260円（税抜1,200円） | ◆ | ◆ | | | ◆ | | | |
| 防雪カバー | CHP-BC3-C | | 2589220 | 24,150円（税抜23,000円） | ◆ | | | | ◆ | | | |
| 負圧弁付空気抜き弁 | CHP-FKV1 | | 2581383 | 5,775円（税抜5,500円） | ◆ | ◆ | | | ◆ | | | |
| 給湯加圧ポンプ | CHC-1511D | | 2581880 | 103,110円（税抜98,200円） | ◆ | ◆ | | | ◆ | | | |
| サブリモコン | RSP-DAD10-W | | 2582506 | 21,000円（税抜20,000円） | ◆ | | | | | | | |
| | RSP-NAD7 | | 2582021 | 14,700円（税抜14,000円） | | ◆ | | | | | | |

★印は在庫僅少品です。

## 点検のおすすめ

少しでも長くお使いいただくためには、保証期間終了後でも専門技術者による点検、及び消耗品の交換が必要です。指定メンテナンス店がお客様にかわって、給湯機の保守管理をお引き受けしておりますので、ぜひ、ご利用ください。

**●点検、清掃項目（年に2～3回）**

**1.タンク内の清掃：**排水バルブを開いてタンク内の湯アカや水アカを流すことが必要です。

**2.その他の部品の点検：**

〈漏電遮断器〉通電中にテストボタンを押して作動を確認。

〈逃がし弁〉湯アカなどが付着すると作動不良となり、タンクの破損を招く恐れがあります。時々、レバーを上げ下げして流しだすことが必要です。

**この商品には保証書を添付しています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。**

■本カタログに掲載しております全商品の価格には工事費は含まれておりません。ご購入の際、工事費が付加されますのでご承知おきください。
■製品仕様、梱包仕様、色及び価格は予告なく変更することがあります。また、予告なく発売中止することがありますので、ご了承ください。
■印刷のため、色調は実物と異なることがあります。 ■当カタログの無断転載はかたくお断りします。

## ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しく、安全にお使いください。
●業務用・改造後の使用はできません。故障・事故の原因となります。
●水道水を使用してください。（井戸水は使用不可）水質基準に適合しない水を使用すると故障や水漏れの原因となります。
●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等により、水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカン等で沸騰させてからにしてください。
・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は、雑用水としてお使いください。
・固形物や変色・濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
●漏電遮断器の動作確認をしてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。
●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。
●浴槽循環口など別売部品も当社品をご使用ください。純正以外の部品を使うと、事故・故障の原因になる場合があります。
●脚をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。
●給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火する恐れがあります。
●凍結防止対策を行ってください。配管が破裂して火傷することがあります。
●底面が防水、排水されているか確認してください。


積水ホームテクノ株式会社　事業統括部企画部住設企画室　大阪市淀川区宮原3-4-30 〒532-0003

●商品販売などのお問い合わせは

| | | |
|---|---|---|
| 仙台営業所 022(287)5571 | 新潟営業所 025(247)4777 | 北陸営業所 076(231)4461 |
| 盛岡営業所 019(621)2639 | 千葉営業所 047(403)5141 | 広島営業所 082(234)5003 |
| 郡山営業所 024(921)0770 | 茨城営業所 029(825)0125 | 山口営業所 0834(64)2020 |
| 東京営業所 03(5348)3530 | 名古屋営業所 052(363)1262 | 高松営業所 087(868)3806 |
| 横浜営業所 045(475)2922 | 三重営業所 059(228)0196 | 松山営業所 089(970)0369 |
| 静岡営業所 054(652)1070 | 岡崎営業所 0564(55)3331 | 岡山営業所 086(244)1104 |
| 埼玉営業所 048(658)3601 | 大阪営業所 06(6397)3601 | |
| 群馬営業所 027(254)5033 | 京滋営業所 075(672)6004 | |
| 栃木営業所 028(637)2866 | 和歌山営業所 073(472)1116 | |
| 信州営業所 026(290)1177 | 姫路営業所 0792(31)2388 | |

製造元　株式会社コロナ　本社：新潟県三条市東新保7−7 〒955-8510　0256(32)2111（大代）

●アフターサービスのお問い合わせは　0120-917-567（365日24時間受付）


⚠ 安全に関するご注意　●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


〈山陰セキスイ商事株式会社〉
出雲営業所 0853(72)1217
松江営業所 0852(22)1411
鳥取営業所 0857(28)1231

〈ヒノマル株式会社〉
熊本支店 096(372)4707
福岡支店 092(281)6804
佐賀営業所 0952(44)6330



不許転載



2010年　6月　第1版

セキスイエコキュート
カタログ（MJ系）

積水ホームテクノ株式会社
住設企画室


積水ホームテクノ（株）・ヒノマル（株）・山陰セキスイ商事（株）は積水化学工業（株）の関連グループ会社です。


資料No.
BGJ0148


SEKISUI ECO CUTE ECOLOGY & ECONOMY

2010 新製品ニュース
1缶式／フルオートタイプ
セミオートタイプ

2010年 6月版

プレミアムエコキュート
# PREMIUM ECOCUTE 新登場！

## ユーリッチ® シリーズ［HP185/HP300/HP370/HP460］

※「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒$CO_2$ヒートポンプ式給湯機の愛称として使用しているものです。